

# Barraca Salewa Denali III

Ganchos inconvenientes para prender o toldo nos cantos da barraca. Sem bolsos internos (na edição de 2008) Não há prateleira ou gancho sob o teto. Muita malha e nenhuma saia, eu estou bem, mas minha esposa está com frio.

Como já mencionado, as paredes internas podem estar em contato com as externas, facilmente removíveis.

O mosquiteiro da barraca interna não fecha (acho que em frio, seria melhor manter-se aquecido). Às vezes, a barraca interna está em contato com a barraca externa, então você precisa montá-la com habilidade, caso contrário, ela ficará molhada nesses lugares quando chover.

Não há bolsos suficientes. A rede mosquiteira não fecha do frio. Pequenos vestibulos.

Ganchos de plástico feios nos cantos do toldo. Não há ajuste da tensão do toldo aos arcos (importante se for colocado em uma área irregular) não há prateleira sob o teto. 2 bolsos não suficientes. vestibulos são pequenos (mas há 2 deles, sim, e a barraca volumosa) ao vento, o revestimento interno da barraca range pelo atrito nos arcos. )

1. Caro. Uma barraca similar de produção nacional pode ser comprada mais barata. 2. Não há "saia" prova de vento ao redor do perímetro do toldo. 3. Tambores são muito pequenos.