

Churrasqueira eltrica Sencor SBG 106BK

Nas bordas do calor insuficiente, impossvel para fritar l. O painel no aquece igualmente.

Quando voc o ligou pela primeira vez, ele naturalmente soltou fuma. Eu estava ciente de que todo tipo de merda poderia queimar e cheirar no novo aquecedor, mas no esperava que fosse fumar diretamente. O cabo de alimentao tem apenas um metro de comprimento.