

UPS RUCELF UPI-400-12-EL

Sem servio.

Ainda no percebi.

ainda no encontrado

1.Boto liga/desliga inicialmente solto2.Falta de funo de proteo contra sobrecarga 3.O indicador do nvel de carga est mentindo - "100%" - na verdade, pode ser 50%, 4.Ventilador muito barulhento - parece que a tenso fornecida acima da desejada5. Preo.

aps 3 meses trabalho fora de servio

AT 270V!!!!!! Todos os coolers queimaram. No houve quedas, o mximo na rede 250V.