

Sistema de som RCF ART 310-A MK III

Preo.

O servio muito imundo, uma pessoa conserta e o segundo assistente sem o chefe intil, mesmo para saber qualquer coisa, no banquete senti o cheiro, olhei por trs o forro de ferro estava aquecido. Na garantia fui ao servio, eles disseram que a proteo no funcionava e o transformador superaqueceu e derreteu. Eles me repararam por cerca de 3 meses, simplesmente no responderam a todas as chamadas e reclamaes. Eles trocaram o transformador, ele superaqueceu de qualquer maneira, nada para reclamaes e recursos adicionais. feito e ainda funciona por 3 anos. Qualquer avaria com o servio voc ter grandes problemas. Bem, se voc tiver sorte e no houver avarias.