

Humidificador Beurer LB 88

deve ser limpo com frequencia

O ruído cerca de 40 dB no modo ultrassônico, o que é muito e não silencioso. Se você ligar no máximo, ele funciona com o som de uma panela fervendo. O cheiro de plástico lembra o cheiro da odontologia. Mas este não é o cheiro de plástico chinês barato. Acho que vai desaparecer.

O fio curto. O tanque abre por baixo, com sua capacidade não conveniente recolocá-lo no lugar após o enchimento. Quando ligado, ele sempre muda para o modo de vapor quente. Um ruído baixo durante a operação pode ser irritante à noite. O indicador de operação azul está muito brilhante.

O revestimento branco está em todo o apartamento! mesmo nos armários todas as roupas com revestimento branco! todas as janelas e espelhos são cobertos com este revestimento e é difícil limpar as janelas. quando você chega em casa da rua - no começo você está em um nevoeiro. Pastilhas anti-cálcio - nada, embora eu use água filtrada. a escala formada após a evaporação de um tanque, você precisa limpá-lo constantemente, também há algum tipo de placa no próprio umidificador, embora eu o lave toda vez que a água acaba. O filtro para água dura indicado nas instruções não pode ser comprado, como disseram no centro de serviço - custa como o próprio umidificador e nunca foi trazido. descalcificar bastante problemático

nível de ruído

um pouco barulhento