

Ar condicionado Daikin FTXN60L/RXN60L

Comprei este condômnio para meus pais há um mês, esperando excelente qualidade.

Decepcionado. Primeiro. Após a instalação, ele não ligou pela primeira vez, os instaladores tiveram que "lembrá-lo". Uma confusão para a prestigiada marca Daikin. Segundo. Durante a operação, o ruído forte - mais do que do ar condicionado antigo.

1. Vibração incrível na unidade interna durante a operação, parece que o trem elétrico está constantemente acelerando
2. O motor da própria unidade interna está zumbindo, e vale a pena ouvir esse zumbido do corredor, ser muito desagradável dormir com esse zumbido, não o deixe ligado à noite.