

Ar condicionado Saturno CS-09AQ

Claro, eu entendo que isso é uma divisão de orçamento e tudo mais. Mas não posso aceitar uma qualidade tão vergonhosa de plástico. Tudo está literalmente estourando pelas costuras. Eu não estou falando de poder em tudo. Parece que ele não vai trabalhar de jeito nenhum. O resfriamento até a temperatura definida praticamente não ocorre. Ventilava também. Um ruído e chocalho dele, tanto da unidade interna quanto da externa. O controle remoto reage apenas em um certo ângulo, você tem que pular pela sala.

Colocamos no início de julho, ou seja. Ainda nem passaram três meses. Em princípio, o condomínio adequado, se você fechar sua atenção para muitas pequenas falhas. Mas ontem algo estranho zumbiu na unidade interna, e esta manhã parou de esfriar. Eles chamaram o mestre ... ele examinou tudo, fez um diagnóstico e, francamente, seu veredicto nos chocou um pouco, porque ele disse que devido à despressurização de um compressor de baixa qualidade, o freon vazou, e agora é necessário trocar o compressor inteiro (isso não é tão ruim, porque o chinês é mais barato) e reabastecer com freon, apenas freon usado neste ar condicionado de um tipo proibido, que temos, que fica na Europa, e você simplesmente não pode comprá-lo, porque em caso de vazamento é perigoso para a saúde e para o meio ambiente, então agora estou com medo se eu o inalei e não quero continuar usando esse ar condicionado. Você tem que jogar fora e reinstalar outro.

Sem reinicialização automática após uma queda de energia. Um ruído estranho ouvido na unidade externa (desde o primeiro dia), como se viu - fervura de freon. Depois de enviá-lo ao serviço para substituir o compressor, nada mudou. Eles disseram que todos os Saturnos são tão barulhentos. No entanto, quando a porta da varanda está fechada, não ouve.