

# Ar condicionado Ballu BSWI-09HN1

No mantém a temperatura definida, forte estalido do plástico barato da unidade interna.

Um pequeno ngulo de ajuste do fluxo de ar horizontal.

No há luz de fundo nos botes do controle remoto, parece um pouco, mas em o escuro não conveniente. Ao trabalhar para aquecimento, a unidade externa faz muito barulho.

Grande espaço quando o obturador está fechado. A unidade externa silenciosa, mas há muita vibração proveniente dela. Em princípio, não audível, mas o ruído de baixa frequência pode ser um pouco irritante

A saída de ar não fecha bem (cortina de horizonte estreito)

Botes idênticos no controle remoto. Pouco frequente, mas ainda falha com o desligamento.

Sem modo noturno

no

um modo de operação.

Sem timer

Cliques, rachaduras. Sopra muito na primeira marcha. Isso realmente inconveniente.

no filtra o ar

um modo de operação

No há luz de fundo no controle remoto

no há filtros, mas isso não é um ponto negativo crítico, mas o condomínio em si bom, então de qualquer maneira 5