

Grand Master Garment Steamer GM- S205 Professional

Ausncia de um gargalo de enchimento na parte superior do cano (no critico). .

Aparncia

No descoberto ainda

Caro. Suportes para estabilidade so desconfortveis e no funcionam muito bem. Muito grande. O tamanho ajustado do "corpo" voa facilmente

o suporte um pouco fino para este design

fora do padro

Mangueira ligeiramente curta.

no encontrei ainda