

# Rdio do carro Pioneer MVH- X460UI

Sem bluetooth ..... bem, o radiador fraco ... bem, tudo est funcionando corretamente para mim h 5 anos .. no quebrou ....

quando o rdio est ligado

o rdio no pega bem, no h pareamento completo com android, mas apenas como operadora, bem, ou no consegui configurar, zenfon4 detecta todas as vezes

no pega bem o sinal de rdio ,pequenos botes de canal de rdio, emparelhamento com Android

1 no funciona. Manual do usurio escrito feio (ou traduzido para o russo) - no entendo nada. E letras muito pequenas.2. Fazer as configuraes desejadas muito difcil.3. Tela fraca (voc no pode ver nada em um dia ensolarado, os ajustes no ajudam), mas ao mesmo tempo, os botes inferiores so muito brilhantes4. No h boto Silencioso no painel quando o Rdio est operando.5. No h boto Loudness no painel (isso apenas atravs do menu).

infelizmente toca o meio e o topo em comparao com o Alpines

Quando ocioso por muito tempo no frio, a luz de fundo muda de cor at que a temperatura se torne mais de 15 graus. Como se as lmpadas estivessem congelando. Como exemplo, eu seleccionei laranja brilhante, quando ligado pela manh a luz de fundo ser vermelho escuro, quando aquece volta a laranja.

Um dos maiores inconvenientes o rdio. Recepo no muito confivel (fixada por uma boa antena). Comparado ao som ao reproduzir a partir de USB, o som do rdio est repleto de graves. Com um subwoofer, isso especialmente perceptvel. Mas isso tambm pode ser corrigido rapidamente se voc for amigo de um ferro de solda.

No gostei do som.Mudando de faixa.No menu em russo, geralmente terrvel.

No l todo flash drives, s vezes aparece o erro 29. Exibio de segmento arcaico. PREO????!!!! Radiador na parte de trs fica quente.

!!! o principal! AQUECIMENTO INCRVEL!!!

Muito quente

Economia em componentes, levando a no reparabilidade do aparelho!

Dos grandes, este o gabinete metlico. Isso lata! Em todos os sentidos da palavra. Com a instalao (seleo de parafusos adequados) houve dificuldades. Mas est acontecendo com muitas pessoas agora. Anteriormente, os casos foram melhorados. Dos menores - bem, talvez apenas a falta de cabos AUX e USB. Mas para esse dinheiro (2600 rublos) um pecado reclamar, eles custam 50 rublos cada.

O mal-entendido de que os Pioneiros nomearam um radiador muito acalorado. Uma faixa no nvel de som 40 e 60-70 graus so garantidos! Pesadelo...

no!