

# Relgio Casio PRW-1500T-7V

Na contracapa de Made in Thailand H, na lista de cidades para cenrio e pases de tempo h Bangladesh, Paquisto e Moambique, mas no h Moscou e Rssia. Delrio. No h lngua russa. A instruo em russo no muito detalhada e no h descrio de todos os smbolos na tela.

Inexatido do sensor de temperatura na mo, preo inadequado na Rssia, caixa de plstico.

1. O corpo de plstico arranha muito. Esta a nica desvantagem sria que faz duvidar da exatido da escolha. 2. Os botes de borracha na frente esto corrodos pelo spray de mosquito, ento fique atento. 3. Depois das praias de areia, os botes rangem.

No fuso horrio GMT+4, h apenas Dubai, onde a sincronizao de rdio no funciona.

Aperto no confivel da pulseira ao estojo

s vezes, eles desligam no relacionados funo de economia de energia. Algumas vezes, a suspeita de mau funcionamento da bateria foi perdida aps tentar reviver pressionando os botes.

eles perdem rapidamente sua aparncia, no confiveis,

M qualidade de materiais de caixa e pulseira. A pulseira estourou nas dobras em vrios lugares aps alguns meses de operao. Qualquer recurso a um centro de servio (nenhum dos quais um representante oficial) implica custos proporcionais compra de um novo relgio (que eles recomendam por unanimidade). A pulseira no flexvel, esfrega a mo.

A caixa de plstico e pulseira de titnio esto levemente arranhadas. No h manmetro. O anel giratrio da bssola est solto, chacoalhando. Os despertadores so silenciosos, nem sempre consigo ouvi-los.

A combinao de uma caixa de plstico com uma pulseira de titnio de alguma forma no ICE... Falta de correo por sinal de rdio. Despertador silencioso e no longo. Unidades burguesas de medida de presso. E tudo! PS Por alguma razo, minha esposa os chama de infantis...

A diferena nas leituras no brao.

receber um sinal de rdio para esclarecer a hora, pelo menos em So Petersburgo, no funciona (h uma clusula verdadeira nas instrues para isso)