

# Chaleira eltrica Bosch TWK 7901

Ele funciona um pouco mais silencioso que o Il-76 na decolagem.

no detectei

Uma semana depois a tampa caiu. A mola forte, mas a fixao fraca.

Por alguma razao, um ponto branco na escala de nivel entre os nmeros 1 e 0 se partiu.

Quando a chaleira est quente, o plastico da ala se move longe do corpo no centro. A lacuna desaparece quando a chaleira esfria. E eu j vi um comentrio semelhante aqui.

Vidro escurecido no corpo.

Volume muito pouco visvel de gua restante.

Oooooooooooooo barulhento

Sim, h um leve rudo de pr-fervura , como outros e-mails. bules, preo

Muito, muito, muito barulhento, inconveniente para limpeza mecnica no interior.

O ao inoxidvel tem uma aparncia muito fina. No quieto.