

HyperX RAM HX316C10FBK2/16

No encontrado

Ocorreu um erro de memória após 3,5 meses. Levei na loja e recebi meu dinheiro de volta. Guarde todos os recibos, o conjunto completo de mercadorias, incluindo pedaços de papel e adesivos.

Ainda no

No afetou o desempenho do jogo.

No a melhor qualidade

-

1. necessário definir manualmente a frequência para 1600 MHz. Mas aqui está um ponto discutível, talvez esta placa-mãe seja estúpida (minha ASUS Maximus IV Extreme). De qualquer forma, isso feito em 2 cliques, através do BIOS.

No

Ainda no

No, Kingston timo como sempre!

Mais lento que outras marcas. (embora sejam mais caros) veja CL, TCR, etc.

No identificado

no, claro

-

No h falhas que um simples usuário possa notar.