

Ar condicionado Luberg LSR-18HD

Ar condicionado ruim, funcionou nas primeiras 2 semanas, depois disso começou a funcionar como um ventilador, apenas resfriando um pouco o ar...

1. Não há relógio em tempo real. Temporizador apenas com início e desligamento retardados (após um determinado período de tempo: horas, minutos) 2. Não lembra a posição da cortina (persianas horizontais). Toda vez que você ligá-lo, ele é colocado na posição intermediária.