

Placa-me ASRock D1800M

Linha de alimentao USB fraca, todos os equipamentos caem quando vrios dispositivos so conectados, voc est garantido danando com um pandeiro.

O processador um pouco mais lento do que o esperado.

a menos que voc possa conectar uma placa de vdeo particularmente poderosa, como como a srie 750 ti kalmx.se eu soubesse imediatamente sobre a execuo do itx, claro que eu o levaria.

1. Seria bom equipar a me com um conector USB interno, para instalar uma unidade flash USB inicializvel (mas esse recurso encontrado apenas no segmento de servidor), tive que soldar um bloco adaptador.2. Poucas pistas PCI-E, apenas 4 (limite de CPU)

A especificao no verdadeira. PCI-E na verdade no nem 16x, e nem 8x, o mais 4x um conector de tamanho normal, mas mesmo se voc olhar para dentro, os pinos so apenas 4x, apenas uma falha, o controlador RAID no iniciou, mas uma tima me...