

Detector de radar Neoline X-COP 5500

Praticamente inutil no Cazaquistão, todos os alertas no momento em que você já foi pego, após 4 meses de trabalho no Cazaquistão, talvez devido ao calor, o stick superior da tela parou de brilhar depois de mais um ms no meio, muitos falsos positivos em faróis e linhas de energia

Mesmo no mínimo o brilho do display alto para viagens noturnas, mas desliguei o display completamente, ele se liga em eventos.

-Não detecta radares de faixa de frequência (X, K, Ka, Laser) através do para-brisa atmosférico. Emboscada de DPS nível (Binar, Berkut, Vizir, Spark, Radis) Seu.. Não há aviso nas instruções do dispositivo sobre isso... -Não detecta todos os tipos de radares policiais modernos com um módulo de rádio através de um para-brisa atmosférico. Radares de baixa potência (Robot, Arena, Berkut, etc.) Seu, Não há aviso em as instruções para o dispositivo sobre isso...

Para ser honesto, muito. não faz café no meu cobre com um ventilador,

Não há driver e nem firmware no site oficial e, portanto, não há possibilidade de atualizar o banco de dados. Boto terrível para ligar a fonte de alimentação.

Trava periodicamente. Um monte de chiados fora do típico. No sol, a tela difícil de ver! O vidro da tela está descascando.

Eu não vi nenhuma deficiência significativa ainda, em geral, tem emoções agradáveis

Instalado de acordo com o Feng Shui, mas constantemente perde o sinal GPS (rotas diferentes, distância de até 1800 km de Moscou) e quando o encontra, notifica a voz de que a localização determinada - a frequência desses lembretes incrivelmente irritante. Atualizei o firmware com a versão mais recente disponível no site do fabricante - nada mudou no trabalho. Não considero aceitável atribuir o problema da perda do sinal do GPS a possíveis problemas com o caminho de alimentação - o dispositivo novo, parto do fato de que que o OTC do fabricante está funcionando corretamente. As câmeras instaladas na direção da viagem enxergam fugazmente quando filmam na parte de trás do carro – para que não sejam costuradas em seu mapa. As leituras do dispositivo são mal lidas através dos culos de sol.

de todos os equipamentos ricos, as ventosas não foram teis para mim

Preciso pensar sobre esse problema

Durante a operação, gostaria que o visor fosse exibido na tela para piscar

O preço poderia ser menor.

No vejo grandes deficiências - o detector de radar me salva na estrada, então uma ótima compra.

no

Baixei, depois da atualização apareceu algum erro na tela e agora não liga :(nem tive tempo de experimentar

qualidade chinesa