Detector de radar Neoline X-COP 5500

Praticamente intil no Cazaquisto, todos os alertas no momento em que voc j foi pego, aps 4 meses de trabalho no Cazaquisto, talvez devido ao calor, o stick superior da tela parou de brilhar depois de mais um ms no meio, muitos falsos positivos em faris e linhas de energia

Mesmo no mnimo o brilho do display alto para viagens noturnas, mas desliguei o display completamente, ele s liga em eventos.

-No detecta radares de faixa de frequncia (X , K, Ka, Laser) atravs do pra-brisa atrmico. Emboscada de DPS mvel (Binar, Berkut, Vizir, Spark, Radis) Seu...No h aviso nas instrues do dispositivo sobre isso... -No detecta todos os tipos de radares policiais modernos com um mdulo de rdio atravs de um para-brisa atrmico. Radares de baixa potncia (Robot, Arena, Berkut, etc.) Seu, No h aviso em as instrues para o dispositivo sobre isso...

Para ser honesto, muito. no faz caf no me cobre com um ventilador,

No h driver e nem firmware no site oficial e, portanto, no h possibilidade de atualizar o banco de dados. Boto terrvel para ligar a fonte de alimentao.

Trava periodicamente. Um monte de chiados fora do tpico. No sol, a tela difcil de ver! O vidro da tela est descascando.

Eu no vi nenhuma deficincia significativa ainda, em geral, tem emoes agradveis

Instalado de acordo com o Feng Shui, mas constantemente perde o sinal GPS (rotas diferentes, distncia de at 1800 km de Moscou) e quando o encontra, notifica a voz de que a localizao determinada - a frequncia desses lembretes incrivelmente irritante. Atualizei o firmware com a verso mais recente disponvel no site do fabricante - nada mudou no trabalho. No considero aceitvel atribuir o problema da perda do sinal do GPS a possveis problemas com o caminho de alimentao - o dispositivo novo, parto do fato de que que o OTC do fabricante est funcionando corretamente. As cmeras instaladas na direo da viagem enxergam fugazmente quando filmam na parte de trs do carro – para que no sejam costuradas em seu mapa. As leituras do dispositivo so mal lidas atravs dos culos de sol.

de todos os equipamentos ricos, as ventosas no foram teis para mim

Preciso pensar sobre esse problema

Durante a operao, gostaria que o visor fosse exibido na tela para piscar

O preo poderia ser menor.

No vejo grandes deficincias - o detector de radar me salva na estrada, ento uma tima compra.

no

Baixei, depois da atualizao apareceu algum erro na tela e agora no liga :(nem tive tempo de experimentar

qualidade chinesa