

Barraca Salewa Micra II

muito bem ventilado, lindo no verão, mas se estiver frio, então em uma barraca, que está posicionada como um deuce, um pouco frio, não dá para respirar. A tenda interna meia malha e não há janelas cegas. A filha exigia modernização pelas moscheiras da mãe. Há realmente pouco espaço no vestibulo oblíquo. Varas sobressalentes não podem ser compradas, mas isso é um problema de marca, não de um modelo específico.

impossível consertar você mesmo

A neve pode ficar no espaço superior entre as varas, a barraca pode ser soprada pelo vento. No entanto, claramente não é inverno, então isso não pode ser atribuído diretamente às deficiências (a chuva geralmente não permanece). Das deficiências - um pequeno volume do vestibulo, cabe apenas 1 mochila.

Não há espaço suficiente para duas pessoas, o tecido é fácil de queimar.

Praticamente não há lugar sob o toldo, duas pessoas muito grandes mentiroso de perto.

Dois homens XL-XXL podem dormir confortavelmente com um "jack". Com dimensões menores - muito espaçosa. Um pequeno vestibulo nico (você realmente tem que conseguir colocar 2 mochilas lá, mas você conseguiu). Não há "saída" do toldo - não funciona em condições de neve. Devido ao design astuto da montagem dos arcos, não é recomendado para instalação por iniciantes (especialmente daltnicos) enquanto intoxicados.