

Bateria de carro Energizer EP60J

Requer recarga aps o inverno. No frio, sem recarga, eles queimavam. O dedo do lanador menor do que o indicado.

Morreu aps 2,5 anos