

Bateria de carro Energizer EP60-L2

Requer recarga aps o proximo tempo de inatividade. No frio, sem recarga, eles queimavam. A batida do lanador menor que a declarada.

Morreu aps 2,5 anos