

Broca de Martelo Hitachi DH24PH

mecanismo de impacto

Falta de potência e potência, cabo curto, preço alto

cabo de 2 m, vibrao forte, arruelas quebradas, mau servio

impacto fraco, superfaturado

preço alto, qualidade baixa, vibrao forte

o golpe fraco, a qualidade dos componentes deixa muito a desejar, preço alto

imprprio para trabalhos potentes, quebrou

alguns dias aps o trabalho, a lavadora ligada o mandril quebrou. Vrias semanas de espera por peas de reposio e reparos na garantia. Duas semanas depois, o mesmo problema novamente e os mesmos crculos de fumaa e folia.

H um cheiro de plstico, no crtico.

no detectado