

Mquina de lavar roupa Atlant CMA 60Y108

no

No estou vendo

no

-

Parece bom

no

Sem secador

no notei ainda

no

no

no

Tudo serve

No

no encontrei

- No pode ser chamado de silencioso- Ao lavar roupas pesadas, ele pisa no buraco. Em geral, com um rugido e vibrao, uma situao incompreensvel - o tapete comeou a vibrar e balanar ainda mais. Sim, o piso no muito bom, mas no to bom. Estou carregando menos do que o normal. Uma vez durante o ciclo de centrifugao houve fortes golpes na tampa. Ento eu tentei lig-lo - funciona como de costume. Agora estou pensando se chamo o assistente. - Modos longos. No antigo electrolux, os conhecidos tm um timo boto - reduz qualquer modo pela metade. Eu gostaria que estivesse aqui.