

Telefone com fio Panasonic KX-TS2365

As baterias duram 3 meses, o relgio no funciona sem baterias e o viva-voz no funciona bem. Sem identificador de chamadas, a tela apenas para o relgio e o nmero discado.

Telefone com fio Panasonic KX-TS 2365 RUW , MAS NO DE LONGA DURAÇÃO! Ns temos trs desses, e com o tempo (depois de trs anos) todos tiveram a mesma FALHA, mas que coisa! Eles pararam de fazer chamadas recebidas. Eles apenas piscam os LEDs durante uma chamada recebida e ... traioeiradamente silenciosos. Alm disso, eles tentaram em PBXs de escritrio e em casa digital e at mesmo em linhas de retransmisso antigas - eles so silenciosos, as chamadas no passam. TUDO foi silenciado PARA SEMPRE sucessivamente durante o ano. Naturalmente, o boto de volume est na posio alta e eles o definiram como baixo, isso no ajudou. Eles fizeram um reset para as configuraes de fbrica, baterias, trocaram tambm no adiantou, ficaram silenciosos. Espido algo dentro quebra para todos e o telefone, depois de funcionar por alguns anos, pede para ser substitudo! Ao mesmo tempo, voc pode ligar dele e piscar com um LED quando voc ligar, o viva-voz tambm funciona. Mas ele no liga, safado!!! Resta d-lo sociedade dos surdos. No tome tal modelo!!!?

No uma desvantagem, mas uma nuance: a necessidade de baterias, sem as quais, alis, as principais funes do dispositivo so preservadas.

Vejo apenas uma das as deficincias - o dispositivo japons, que indica deficincias na indstria domstica.

Sem identificador de chamadas

s vezes voc precisa trocar as baterias, mas pode viver sem ele.

No um som de alta qualidade o alto-falante no aparelho - muita distoro, machuca o ouvido por hbito, muito alto.

Baterias...

.Pequena tela LCD. Os personagens no so muito fceis de ler. Quando o tubo recolocado na alavanca, ouve-se um apito parasita! A nica sada para tal infortnio abaixar o volume e desligar o telefone, pressionar o alto-falante na alavanca e depois colocar o microfone no assento do tubo.

No h nenhum.

Comprei o dispositivo para o escritrio em maio de 2010 o outro comeou a apitar quando o tubo foi trazido para a alavanca (no final da conversa) (o som como - como um captador de microfone de

um cantor). Trs meses depois, captaes de fundo (assobios, zumbidos) e estalos no aparelho durante uma conversa comearam a incomodar visivelmente, especialmente ref. chamadas. Tudo isso gradualmente progrediu e se intensificou, at que levou ao fato de que j se tornava difcil usar o dispositivo durante uma conversa, o interlocutor no podia ser ouvido bem, houve um acidente, voc desliga o telefone - ele assobia para todo o escritrio. Tel. verificaram a linha - chamaram os sinalizadores, consultaram uma empresa envolvida na integrao de centrais telefnicas automticas de escritrio, retiraram baterias, eles reconectaram o aparelho, os fios, reconectaram outros dispositivos a este local, e este em seu lugar - o veredicto um, todos que participaram das aes acima tm certeza absoluta do defeito de fbrica do dispositivo. Vou traz-lo para voc. de volta loja (uma grande cadeia de lojas de Moscou em Penza), e o gerente de sinistros me surpreende: - e temos todos os Panasonics instalados na loja os funcionrios apitam assim! Em geral, loucura completa - acontece que alguns volumes (possivelmente grandes, porque os meninos acreditam que assim que deveria ser, eles simplesmente no viram outros Panasonics) j so enviados com um casamento!

*tornou-se mais caro do que modelos semelhantes *alguns submodelos no podem ser conectados a uma fonte de alimentao da rede eltrica *alguns s tm baterias *a qualidade do plstico piorou

a necessidade de baterias

O antigo problema equalizar o volume do sinal durante o viva-voz. Com a janela aberta para a rua, a conversa quase inaudvel, mas os sinais do PABX so ensurdecedores. Ou nossas redes telefnicas so to diferentes das ocidentais, ou o telefone no tem realmente a funo necessria.