

Hotpoint-Ariston PRO R 120 VT Aquecedor de gua

tanque fora de servio

necessrio trocar o nodo de magnsio, que no era conhecido na compra (comprado em uma loja online, no consultei ningum na hora de escolher uma gua aquecedor). Um belo dia, o sensor de temperatura embaou, gotculas de gua se formaram e, depois de alguns dias, a gua comeou a vazar por baixo dele. Na garantia, no substitumos, porque. no realizamos manuteno (substituio do nodo de magnsio).

O preo alto em comparao com as marcas nacionais, mas depois que ouvi falar da qualidade de nossos aquecedores de gua, no me arrependo do dinheiro gasto.