Cortador de Grama Forte BMK-3100

No

a bobina de partida voa em movimento, eles no a trocam na garantia, h problemas com o carburador, no h material no cilindro e no pisto em 2 horas de operao, o pisto queimou como eu tinha em um trator no queima em trs anos, o adaptador do carburador para o cilindro de plstico derreteu aps 1 hora de operao, a mangueira da linha de gs foi frita na rolha de borracha do tanque de gasolina aps 7 meses