Diesel Watch DZ 4204

senti pesado, estes so leves. Ao tremer, algo parece estar pendurado dentro.

No h deficincias na minha opinio, j que em qualquer relgio os botes ficam contra o pincel, uma questo de hbito.

a seta relativa para o mostrador (minsculo, mas um pouco irritante), ou seja, o ponteiro dos segundos no cai exatamente na diviso por cerca de -0,3 mm. O preo na Rssia muito alto, como sempre.

A coroa

a coroa fica encostada na mo quando dobrada, no h luz de fundo fluorescente, o preo morde