

# Refrigerador embutido Whirlpool ART 9610 A+

Geadas se formam na parede de trás, funciona ruidosamente, as prateleiras não são feitas racionalmente (a geladeira, embora alta, terrivelmente não espaçosa), a falta de bandejas de ovos, o design "desajeitado". Depois de remover a espuma, simplesmente não há nada para agarrar! O resultado é uma coluna quebrada! Falta de instruções claras em russo!

A condensação se acumula em alguns lugares. Mas compreensível, afinal não é no frost. Mas posso dizer com segurança: os produtos não secam.