

Misturador Scarlett SC-HB42F05

faz barulho como um perfurador, o som aquece naturalmente rapidamente na tampa, como mencionado acima, entra gua, que no pode ser sacudida de l (nem ajudou a desmont-lo), a gua sai e a tampa cheira mal. imagine o cheiro quando a carne picada foi feita no liquidificador.

Trabalha duro para mim por seis meses, e no falha.

A gua entra na tampa do picador Poderia ser um pouco menos barulhento Bicos no so fixados com segurana

sem queixas

est tudo bem

o cabo poderia ser mais longo

Barulhento

aquece muito rapidamente, as instrues exigem 5 minutos de descanso para 1 minuto de trabalho, se ligeiramente processado, comea a fumar. Recuo muito forte na mo - a mo se cansa rapidamente. Aparas de plstico esto constantemente derramando dentro do bocal.