

Placa me Asus M2N-E

h problemas com o ATA ao instalar o Windows, ele simplesmente no detecta o disco (o dvd est bom), os capacitores comearam a apitar devido longa operao contnua (60-80 horas por sesso sob carga pesada), mas a placa tem 8 anos ...

niiii-kaaaaa-kiiiih

Durante a operao, houve problemas com som, rudo, distoro apareceu. Provavelmente devido ao ressecamento dos conders.

Eles no esto l.

No os encontrei.

Modelo desatualizado

processador muito, muito fraco em jogos fica muito lento

no

- funcionou por trs anos sem reclamaes :(- a capacidade de aumentar a tenso em DDR2 apenas at 1,95V, o que no permitia usar memria overclocker mais rpida - o chipset esquenta muito - o problema de iniciar a placa-me nas primeiras verses do BIOS.

Desvantagens: por que o XP frequentemente travava

Falta de suporte para sli normal.E o principal. 2 durou 2 meses.

Propriedades de overlocking extremamente duvidosas. Coolers de CPU grandes cobrem o primeiro slot de memria.

O chipset aquece, se no houver cooler que direcione os fluxos de ar para o lado, por algum motivo placas de vdeo com potncia adicional no funcionaram no meu modelo

ASUS tem ASUS - a estabilidade no est no nvel mais alto nForce 570 com todas as conseqncias (aquecimento)Cesta de soquete - esperando que ela se quebre - ASUS e MSI no so incomuns com esse problema em nosso servio.

no detectado.