

Bomba submersvel AL-KO Dive 6300/4

o autor ainda no conseguiu chegar bomba por erros.

A principal desvantagem que ele trabalhou exatamente duas temporadas e morreu. O motor est coberto.

No adequado para gua potvel

Ainda no o encontrei

no cumpriu as caractersticas declaradas

no terceiro dia, a vlvula de reteno murchou - enrolado em um tubo. a vlvula semelhante a uma rolha de cerveja, mas feita de borracha. Eu tive que mudar para um real, supostamente italiano - grande, metlico