

Scooter Micro Speed Plus

Preo. Depois de dois meses de uso, ele chacoalha um pouco. A roda traseira ficou quadrada, fios pretos esto saindo dos rolamentos (provavelmente a ceramica estratificada)

Muito caro.

Nem um ms se passou:1. deixou de dobrar normalmente, apenas torcendo-o para frente e para trs ele pode ser dobrado2. solto e chocalhando3. as alas jogam muito

O deck muito baixo - cerca de 5,5 cm do cho at a superfcie (embora para algum, pelo contrrio, isso seja uma vantagem).

A posio baixa do deck ambos um mais e um menos. desagradvel andar nas telhas - drydydy