

# Lareira eltrica Dimplex Juneau

Sem aquecimento

falta de funo de aquecimento

Comprado 2013 ano e desde ento j quebrou duas vezes, e a reparatio a mesma. O plstico no gerador de vapor estoura e inunda a placa. Repare mais de 10 mil rublos.