

Cmera Canon PowerShot SX60 HS

A matriz faz muito barulho, a cmera no gosta da escurido, nem mesmo do tempo cinza. Foco manual mal implementado. Os botes no tm relevo suficiente, difcil trabalhar por toque.

- Rudo. Muito rudo, ISO acima de 800 praticamente no funciona. Adequado para uso prprio, para trabalho - dificilmente - No rpido. Fotografar em ambientes fechados quase impossvel, em tempo nublado voc precisa definir ISO de pelo menos 400 - Aberraes cromticas suficientemente fortes - Visor escuro, com erros e lento. melhor usar a tela - Os modos automticos so muito estpidos com os parmetros e aumentam o ISO ao mximo. Use os modos P ou criativos - configuraes ISO, compensao de exposio e foco manual esto escondidos o suficiente - O foco manual terrivelmente inconveniente - Voc no pode ajustar o intervalo do temporizador (dispara 1 quadro por segundo) - Disparo indecentemente lento em RAW. O quadro processado em at dez segundos - Aumenta o ISO em exposies superiores a um segundo - A bateria que acompanha o kit est meio descarregada e no retm carga por mais de uma hora de disparo. melhor comprar um novo imediatamente- A cabea do trip cobre o compartimento da bateria e o carto de memria

1. Pequenos controles.2. Bateria muito fraca.3. Software anexado insuficientemente funcional.

Falta de um boto para alterar rapidamente o valor ISO. impossvel deletar quadros em um lote.Botes de controle pequenos. Falta de um mdulo GPS,

Anel de joystick inconveniente. Voc ter que colocar um anel do lado de fora. Falta controle sobre a gravao de vdeo via WIFI. Esqueci estupidamente de atribuir o controle ISO ao boto O ar no quadro na extremidade longa est balanando. Desordem.

1. Pequenos controles.2. Bateria muito fraca.3. Software conectado insuficientemente funcional.

A fotografia noturna no computador aumenta o ISO e tudo se torna uma baguna a partir de 1600, sabonete em 65x, sem panorama (StitchAssist), sem tela sensvel ao toque, sem editor (exceto contraste de corte), sem intervalmetro (Timelapse)), o foco manual difcil (no h alavanca separada), no h boto ISO (e voc no pode atribu-lo a S), um cruzamento inconveniente para selecionar funes no painel traseiro, bastante caro

No no sei ainda, no notei nenhuma deficincia ...