

Serra Intertool Storm WT-0645

- devido alta compressão e volume do cilindro, a serra arranca com um esforço considerável. Mas há uma cartilha para facilitar o início, então leva 3-4 empurrões para um frio e começa do primeiro para um quente. - Não notei mais falhas.

Desvantagens: esforço significativo. Mas há uma cartilha para facilitar o início, então leva de 3 a 4 solavancos para um frio e começa do primeiro para um quente. - Não notei mais falhas.