

Bomba de superfície Sprut MRS3

Deitado em tijolos em um poo. O estator está podre por baixo (a caixa de refrigeração pintada de alumínio) Como resultado, o enrolamento queimou. Muitos centros de serviço SPRUT foram abertos - mas nenhum deles funciona! impossível comprar um estator. Você pode rebobinar-lo, mas não há proteção térmica e nem caixa de alumínio.

Não encontrei falhas no funcionamento da própria bomba. Com um uso tão intensivo. E sob condições difíceis, fica em uma mina de 2,1 metros de profundidade, com umidade constante e diferença de temperatura de +2 graus no inverno a +30 no verão.