

# Bomba de circulaçao Bombas DAB VA 55/180

Ainda no

funcionou godi queimado, no servio eles disseram que superaqueceu, ele necessrio manter a temperatura mais baixa

No

qualidade muito instvel, a partir de um lote as bombas podem chacoalhar, ou podem funcionar perfeitamente.

Muita coisa pode mudar em 12 anos.

Funcionou por um ms , depois disso parou de bombear gua, ou seja, funciona, mas no bombeia.

pesado.muito barulhento

no detectado