

# **Bomba de circulao Sprut LRS 15-4S-130**

Barulhento em alta velocidade. No final da estao de aquecimento atual, ele comeou a fechar e depois "latiu".

No havia adaptador e cabo de conexo no kit.

No encontrei.