

Bomba de circulao Sprut LRS 25-4S-130

Barulhento em alta velocidade. No final da estao de aquecimento atual, ele comeou a fechar e depois "latiu".

No havia adaptador e cabo de conexo no kit.

No encontrei.