

# Aquecedor de gua Gorenje GT 10 U

Aconselho vivamente a no comprar! Compramos duas caldeiras. No primeiro dia, a vlvula da primeira vazou. Demorou 3 dias para lidar com a questo de substitu-lo. Aps 2 semanas, o mesmo defeito foi encontrado na segunda caldeira. novamente 3 dias de negociaes. Como resultado, os fiadores de "Gorenja" chegaram, trocaram a vlvula e flui novamente com eles !!! Eles disseram que dezenas de casamentos esto acontecendo! Novas vlvulas tambm esto com defeito - no h nada para trocar! Resultado: foi considerado que tinha gua quente - no h gua nem nervos. E o preo no o mais barato!!!

No existem tais parmetros ainda

Queimado.

Design frgil, fio curto

Design frgil, fio de alimentao curto

Devido a a falta de termmetro no primeiro Na mesma semana de uso, quase queimei as mos. Eu pensei que minha esposa tinha usado toda a gua quente, e a gua fresca na caldeira ainda no tinha aquecido adequadamente. Aconteceu, que a gua tinha uma temperatura superior a 70 graus e apenas uma boa reao permitiu evitar uma queimadura. Depois disso, basta definir o termostato para uma temperatura de aquecimento de 55 a 60 graus. Ainda est quente o suficiente, mas pelo menos no queima imediatamente. Se houvesse um termmetro, seria mais seguro.

Sem termmetro. No posso dizer que interfere muito, mas seria muito mais conveniente com isso. Caro, mas no uma pena pagar por um homem to bonito e um bom preo.

Pequena quantidade de gua quente

no

no percebi

no

No

Montagem terrvel

Cabo muito curto e como substitu-lo por um longo no est claro ... A vlvula de segurana olha para

cima, o que tambm considero um sinal de menos. No h boto liga / desliga. no corpo.

No

casamento direto da caixa