

Impressora Canon i-SENSYS LBP6030W

Pequenas dificuldades ao instalar no win7

a loja garantiu que o cartucho est cheio

NO

As bandejas para alimentao e distribuio de papel se projetam 20 cm para frente, o que mata a compacidade e a aparncia esttica. Assim, necessrio remover constantemente o papel e fechar as bandejas. Ocupa muito espao. Os drivers foram anexados em um CD, embora as unidades flash custem um centavo agora. Muito barulhento.

No encontrei nenhum

provavelmente no por esse preo

Longa preparao para impresso.

No disponvel para mim.

1. O conector USB est embutido no gabinete, mas o conector do cabo de alimentao no. Por causa disso, voc no pode colocar a impressora perto da parede. Resta uma lacuna. Embora isso tenha sido feito para no bloquear os orifcios de ventilao, o desenho da parede traseira poderia muito bem ter sido alterado. 2. O cartucho includo o cartucho inicial. Sua capacidade no de 1600 pginas, mas apenas 700 com 5% de cobertura. Um cartucho de marca padro 725 para 1600 pginas comparvel em preo a uma impressora. No entanto, voc pode encontrar contrapartes chinesas baratas no mercado.

No h tampa que possa cobrir a bandeja de papel da poeira, ento o papel deixado aps a impresso deve ser retirado e escondido de volta na embalagem. Nenhuma interface de rede com fio. Claro que isso uma pequena desvantagem, mas eu gostaria.

AirPrint implementado desajeitadamente