

Relgio Diesel DZ 4329

Nada ainda.

Mas a pulseira... eu nem conheo essas palavras para soar censura.. na primeira semana esticou muito, encurtou em um link. um ms depois, um aps o outro, os pinos da pulseira da caixa voaram. mudou na oficina, agora eles mantm. um ms depois, os links comearam a divergir, ou seja, eles no so fundidos, mas pr-fabricados, eu os dobro constantemente - ajuda um pouco, acho que necessrio troc-los por um cinto.