

Transcend MTS600 M.2 SSD

Ainda no detectado

ainda no

Aps o teste, notei que a velocidade de gravao menor do que a que o fabricante escreve. Talvez voc precise atualizar o firmware, eu no sei, em geral. Embora o processo de download e instalao de uma nova verso de firmware seja semelhante configurao de uma nave estelar. Muito complicado para um usuario comum, no consegui descobrir.