

Bombas DAB Bomba submersvel Divertron 1000 M

s vezes buggy e no bombeia gua (o motivo no claro), um pequeno atraso na abertura da torneira

-

Preo alto, mais... Ver comentrio

Trabalhou menos do que o esperado. O preo 2 vezes maior que o dos chineses.

Eles simplesmente no existem.

Queimado sem trabalhar por 1 ano.

No, apesar do preo.

Queimado depois de meio ano de trabalho no intensivo

Presso na abertura da torneira 1-2 segundos aumentada. Mas voc se acostuma rapidamente.

Ainda no percebi

No encontrado.

H algumas preocupaes sobre o lao de plstico para o qual a bomba est suspensa, mas causa preocupao porque a bomba bastante pesado. um cabo com furos.

ainda no revelou .

quebrou em um ms. A eletrnica falhou.

Pequena queda de presso ao abrir a torneira (cerca de dois segundos).

No encontrei.