

# Banheira Triton Pearl-Shell 160x104

- O gargalo do chuveiro com mangueira no foi pensado, por isso, a gua pode fluir para dentro dele sob a banheira - Os chanfros da banheira so direcionados para fora, resultando em um acmulo de gua entre a parede e o banho. Seria melhor se toda a gua com respingos voltasse para o banho - peguei uma batedeira Niagara (a batedeira e a torneira so espaadas), quando voc liga a banheira sem estar nela, elas so desconfortveis ao alcanar para isso.

1) joga um pouco quando pisado, como resultado, o selante entre o banheiro e a parede estoura (1-2mm). 2) a gua flui um pouco para o orificio de onde sai a mangueira do regador.

Durante todo o tempo de uso, no incio, houve um problema com um bico, mas foi rapidamente substitudo para mim, e de graa, uma desvantagem, mas uma vez rpido e sem disputas, no uma desvantagem, quem no trabalha e no erra.

Estreito, muito alto (dificilmente consigo sair disso ) no branco puro, mas levemente amarelado