

Pneus Nankang AS-1 255/45 R18 103Y

1. Barulhento2. Parecia rgido (possivelmente devido largura de 205 em uma roda 7.5)

Duro, barulhento.

Inadequado para estradas "ruins" e reas rurais. A qualidade do composto de borracha (e o acabamento geral) deixa muito a desejar.

Eu tive que dirigir o Nankang AS-1 96 H em estradas molhadas, de terra e barro, e essa borracha caiu em um sulco, e muito difcil sair da rotina, isso borracha puramente asfltica.