

Corpo Aerocool PGS QS-182 550W

No.

Haveria falhas, meu chefe teria me descolado))

Vrios furos para fixao do HDD no coincidem com os recprocos nas unidades , pelo menos Seagate. Com dificuldade, conseguimos prender um na parte inferior ao painel dobrvel. A instalao na parte inferior do gabinete tambm no funcionou. O segundo disco no podia ser anexado a nenhum lugar: ele no furava - os chips voavam, curto-circuito. e adeus computador. Agora quase todo o painel flip est vazio.As pernas so feitas de plstico rgido, quando voc pressiona o boto "On". o corpo leve sai em uma superfcie de madeira.

No o encontrei.

No o vi.

no h nenhum deles

O preo baixo afeta a qualidade dos materiais, em particular as paredes so muito finas. Mas isso no crtico.

Como a maioria nesta categoria de preo: metal fino. Mas no geral a construo slida.