

# Bomba submersvel Pedrollo Top Multi-Tech 2

no

Das partes metlicas, apenas o eixo do motor. Depois de meia hora de trabalho, parou e zumbiu. Desmontei e descobri que o motivo da parada era o entrada de dois pequenos riscos entre o rotor e a carcaa Durante a desmontagem, uma das travas do rotor quebrou.