

Umidificador Ballu UHB-200

- Baixo ngulo no ajustvel do jato de vapor. Ficar no cho cria uma poa - Com a porta aberta e as janelas de plstico no modo de ventilao do slot, um efeito perceptvel de umedecimento em uma sala de 20 m. not felt- Funciona normalmente apenas com gua de um filtro osmtico

Luz de fundo brilhante (voc pode virar o rosto para a parede)

Voc precisa adivinhar onde encher a gua.

Quebrou no segundo dia, o transistor queimou

Voc no pode ver quanta gua resta no tanque, ele quebrou aps 2 meses - quando o tanque estava cheio, o indicador vazio estava aceso, eles o enviaram para consertar - eles disseram que no pode ser consertado no incomoda, o principal no coloc-lo no quarto, porque ele brilha, borbulha e murmura, no muito confortvel no silncio da noite.

A luz de fundo no desliga.

Cabo ligeiramente curto

Depois de uma semana, comeou a zumbir forte, era impossvel lig-lo. A luz de fundo verde est constantemente acesa.

No h funes suficientes.

O revestimento branco permanece com e sem filtro. Acontece que ele no desempenha sua funo neste modelo.

luz de fundo brilhantegorgoleja alto sem ajuste automtico (no surpreendente para esse preo)No modo mximo, uma poa se forma no cho

1. Muito barulhento.2. Luz de fundo no comutvel.

todos so bons.

acontece que o barulho do cooler se intensifica, depois desaparece, no est claro por que, mas no incomoda, o principal no coloc-lo o quarto, porque brilha, borbulha e murmura, no silncio da noite no muito confortvel.

Durante a operao, no notei nenhum problema com ele.

No primeiro ms funcionou muito silenciosamente, o que no foi desligado mesmo noite. mas ento comeou a roncar - impossvel deix-lo para a noite. e a luz de fundo no desliga - era inconveniente deix-la noite enquanto funcionava silenciosamente. agora no o ligamos noite, ento o problema desapareceu