

# Exaustor Soler&Palau SILENT-200 CZ

no. No haver problemas se voc remover o impulsor e limp-lo do p a cada seis meses.

Ele rapidamente caiu em desuso (ver comentrios)

Infelizmente, detalhes desagradveis acabaram -O ventilador no pode ser conectado a o interruptor de luz no banheiro permanente adicional FASE necessaria

No

No silencioso. Ele comum. Reivindicaes de sua tranquilidade e baixo rudo so truques de marketing. No confivel. Fica sujo instantaneamente. No adequado para limpeza. No desmontvel e, portanto, descartvel.

Inicialmente barulhento. Parou de girar aps 1,5 anos. O motor zumbe, o impulsor no gira. Para esse tipo de dinheiro, isso uma farsa.

no est claro ainda.

uma vlvula de reteno de papel deixa o ar entrar quando o ventilador est desligado, a potncia no corresponde declarada

preo

no, embora caia no bolso

O preo excessivamente alto, impossvel de entender.

Caro.

no

Querida

Eu no diria que silencioso. ele zumbe perceptivelmente.