

Exaustor Soler&Palau SILENT-300 CRZ

no. No haver problemas se voc remover o rotor e limp-lo do p a cada seis meses.

Ele rapidamente caiu em desuso (veja comentrios)

Infelizmente, detalhes desagradveis acabou -O ventilador no pode ser conectado a o interruptor de luz no banheiro permanente adicional FASE necessaria

No

No silencioso. Ele comum. Reivindicaes de sua tranquilidade e baixo rudo so truques de marketing. No confivel. Fica sujo instantaneamente. No adequado para limpeza. No desmontvel e, portanto, descartvel.

Inicialmente barulhento. Parou de girar aps 1,5 anos. O motor zumbe, o impulsor no gira. Para esse dinheiro, isso uma farsa.

no est claro ainda.

vlvula de reteno de papel, deixa o ar entrar quando o ventilador est desligado, a energia no corresponde ao declarado

preo

no, embora caia no bolso

O preo excessivamente alto, impossvel de entender.

Caro.

no

Querida

Eu no diria que silencioso. ele zumbe perceptivelmente.

No o encontrei